

株式会社IHシバウラ

機械品質保証部

岡山 FAX(086) 942-9030

## IC Clave IC Washer 不具合報告書

TEL

FAX

支店名	モリタ滋賀	担当者名	水野 様
ユーザー名	八木歯科医院	お客様担当者	
納品年月日	2015/11/25	機種名/機番	IC C/100017
発生年月日	2015/11/25	発生場所	滋賀県大津市

## 不具合内容

11月25日

BC-17からIC Claveへ入替えを実施したが、エラー発生により設置不可。(エムシーサービ  
ス京都対応)

12月15日

改めて設置

新品入れ替え

品保本 '16/02/04 太田	品証 '16/02/04 塚本	菊 '16/02/04 池
------------------------	-----------------------	---------------------

## 回答

## 【記入欄】

## 現象

バキュームテスト時にNO. 13バキュームテストNG異常が発生する。

134℃乾燥運転を実施したあとにバキュームテストを実施しても、同様に異常が発生し、改善  
しなかった。

## 調査結果

工場に持ち帰り、調査を実施した結果、排水タンクに接続している安全弁にリークがあることが  
わかりました。弁の内部に付着物があり、完全に密閉できていないためとわかりました。

付着物は特定できませんでしたが、シールテープの可能性が高い。

## 対策

シールテープを巻くときには、管内に端材が浸入  
しないように注意するように徹底させます。

## 品証

以上

品保本 '16/02/05 太田	江 '16/02/04 国	環開 '16/02/04 中村	菊 '16/02/04 池
------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------