

D 作業報告書

お得意様	八木歯科医院		様	ご用印
住所	滋賀県大津市神領1丁目12-15		八木	
TEL	077-545-8855	室名		
機種名	エリタ	型番	14070125	
型式	WD-150	製造年	3608	
完了	継続	有料	無料	返

ご依頼内容・現象
3機器内漏水

(ご依頼者 様)

原因
排水センサーブロッキングによる水漏れ
ホースバントゆるみによる水漏れ

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

排水センサーブロッキング交換取付
ホースバント増し締め

お客様への伝言

作業日 20 18 年 10 月 4 日

保守形態
 1 保守契約 ☒ 2 点検 ☒ 3 点検 ☒ 4 点検 ☒ 5 点検 ☒ 9 点検 (摘要)

サービス形態
 1 保守期間 ☒ 2 保守 ☒ 3 CM ☒ 医療機器 ☒ 区分 管 特 非
 作 業 分 00 製品販売 ☒ 10 納入設置 ☒ 11 現地調査 ☒ 20 定期点検 ☒ 30 性能検査 ☒ 40 点検 ☒ 50 撤去移設 ☒ 60 撤去移設 ☒ 70 PR ☒ 72 取替説明 ☒ 73 改造 ☒ 74 部品納入 ☒ 75 下見 ☒ 77 PC ☒ 80 7フター ☒ 90 その他 ☒

受付 月 日 時 分
 到着時間 10 月 4 日 13 時 30 分
 作業完了時刻 10 月 4 日 17 時 30 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水センサーブロッキング	1	IHI 支給品	

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)	
2	技術料 4H × 1名 × 8000 円	32000
3	派遣料 23km × 2名 × 100 円	4600
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000
6	材料高価代	1500

責任技術者 検印 入力 納品書

サービスセンター 京都SC TEL 075-283-0440 実施者 渡辺

長川 30.10.12 原 久保 久保

取扱業者 (請求先) IHI

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項
10月5日 46

①管理 No. 808108

②作業日 20 18/10/04

③Uコード 0775458855

④⑤機種コード 11-72

⑥製造 No. 14070125

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 60-499-1
60-720-4

⑨実施 SC 68

⑩技術者 24

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料金内訳

⑬A 部品代 0

⑭B 技術料等 4100

⑮

⑯ 見積合計金額 4100

⑰ 消費税 3288

ご請求金額 ¥ 44388

納品書 No. 5843