

点検・修理報告書

管理 No. QM-074

発行日： 2019年12月27日

機種/型式	WD-150				
作業年月日	2019 年 12 月 26 日			作業時間：	Hr
顧客名	島野修歯科医院			様	TEL：
所在地	滋賀県彦根市中藪1丁目1番10号			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2013 年 12 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号：	13080010	運転回数：	1375	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・タッチパネルの反応が悪い。					
原因					
・タッチパネルを固定しているねじが緩み、タッチ面とパネル本体が離れ、あたりが悪くなったため、					
反応が悪くなってしまいました。					
処置、作業内容					
・緩まないようにねじを確実に固定いたしました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
修理業者 株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030			彦根市中藪1丁目1番10号 島野修歯科医院 島野修 島野印 署名 TEL 0749-26-1825		
		品証	責任技術者	作業者	
		菊池	環境PJサービス	環境PJサービス	
		'19/12/27	'19/12/27	'19/12/27	
		池	富田	安田	