

点検・修理報告書

管理 No. 20127
発行日: 2020年 8月 3日

IC Washer	
作業年月日	2020 年 7 月 21 日 作業時間: Hr
顧客名	中村歯科医院様 TEL:
所在地	滋賀県大津市木戸116-12 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 滋賀営業所 ご担当 様
納入年月日	2016 年 1 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100071	運転回数:	タッチパネルVer. CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー11 ドアセンサー異常			
原因			
・ドアロックの錆によりロック機構が正常に機能していませんでした。			
処置、作業内容			
・ドアロック機構の部品交換作業を実施しました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアロックASSY		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 8 月 4 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/08/03 菊池	環Pサ '20/08/03 富田	環Pサ '20/08/03 佐藤