

点検・修理報告書

管理 No. 20180531

発行日: 2018 年 5 月 31 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2018 年 5 月 8 日		作業時間: Hr
顧客名	ごとう 様	TEL: 075-684-6980	
所在地	京都府京都市山科区小山北溝町 33-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 8 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100073	運転回数: 1505回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 気体真空異常		
原因		
真空圧力のちが		
処置、作業内容		
内フタの調整・ドアパッキン交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 6 月 1 日

ご署名

堂前 幸子



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者