

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 札幌歯科医院	製造番号 100811	点検 実施日	ご承認印	福留
	住所 京都府伏見区深草	運轉回数	点検 実施者		
	納入場所 10.12.15	サービス形態	モリタ 担当者		

計装(安全)

- ☒ 圧力計ゼロ設定
- ドア
- ☒ ブラケットの溶接状況確認
 - ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
 - ☒ ドアセンサ作動確認
 - ☒ ドアロックセンサ作動確認
 - ☒ ドアロックピンの動きの確認
 - ☒ 内蓋のキズ・汚れ
 - ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| ✓ | 缶内温度センサの汚れ |
| ✓ | トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ |
| し | 缶内フィルタの損傷・汚れ |

配管系

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | テフロンチューブ・継手の損傷・漏れ |
| ✓ | シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ |
| ✓ | 給気弁の動作確認 |
| ✓ | 排蒸弁の動作確認 |
| ✓ | 真空・排気弁の動作確認 |
| ✓ | 蒸気弁の動作確認(3方弁) |
| ✓ | 回水弁の動作確認(3方弁) |
| ✓ | 排水コネクタの漏れ・破損 |
| ✓ | 安全弁(缶内)の漏れ |
| ✓ | 安全弁(蒸気発生器)の漏れ |
| ✓ | ラジエーターの取り付け状態・漏れ |

蒸氣發生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ 蒸気発生器からの漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ サーモスタットの設定温度確認
- ✓ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | 給水タンクの損傷・漏れ |
| ✓ | シリコンチューブの折れ、裂けの確認 |
| | 蓋の損傷・割れ |
| ✓ | フロートセンサー(L)の作動確認 |
| ✓ | フロートセンサー(H)の作動確認 |

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
☒ フロートスイッチの作動確認

電装系

- | | |
|---|--------------------|
| ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| ✓ | ディスプレイの色あせ・表示確認 |
| ✓ | 電源スイッチの作動状態 |
| レ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| ✓ | 各基板のコネクター緩み確認 |
| ✓ | 端子の緩み・コネクターの接続確認 |
| ✓ | 配線の変色・損傷有無・結束状態 |
| ✓ | 圧力センサーの取付け状態 |
| ✓ | SD基板の腐食の確認 |

外装・設置

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | 設置場所の水平確認 |
| ✓ | 本体のフロント側が高いことの確認 |
| ✓ | アジャスタの緩み・破損の確認 |
| ✓ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |

制御

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ☒ | 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新 |
| ☒ | SDカードへの書き込みの確認 |

消耗品

- ☒ レドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒ エアークリナーのつまり、汚れ

性能評価

- ☐ B&Dテスト実施
- ☒ コンパクトPCDによる判定
- ☐ TESTバキューム
- ☒ 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

☒ 合 ・ ☐ 否

インジケータ貼り付け

()

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

[illegible]

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030