

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 6 月 6 日

機種/型式	IC clave		
作業年月日	2018年 6 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	本田歯科クリニック 様	TEL: 075-645-7070	
所在地	京都府京都市伏見区深草北新町681-1	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 京都支店	ご担当	様
納入年月日	2018年 1 月 9 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100292	運転回数: 233
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エネ12 ドアリミットスイッチ異常		
原因		
・ドアリミットスイッチ取付け不具合によりエラー発生致した。		
処置、作業内容		
・ドアリミットスイッチ取付け調整		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	



BMS-Test STEAM

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

本田歯科クリニック
ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

イ
森

関
V