

点検・修理報告書

管理 No. 19169

発行日: 2020年2月13日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 2 月 5 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	いずみ歯科 様		TEL:
所在地	京都府亀岡市篠町夕日丘1-4-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2013 年 11 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号: 13080007	運転回数: 3971回	

不具合状況、依頼内容、異常履歴


・エラー26 滅菌温度低温異常が発生した。

原因

- ・滅菌弁・ドレン弁 (SV2/SV4) の作動不良がありました。
- ・ドアパッキンがはがれかかっておりました。

処置、作業内容

- ・滅菌弁・ドレン弁の交換をしました。
- ・内蓋を調整をし、パッキンをはりなおしました。



特記事項

ドアパッキンの

SV2/SV4

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	滅菌弁		1		
2	ドレン弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒621-0829 京都府亀岡市篠町夕日丘1丁目41

医療法人成幸会 いずみ歯科医院

理事長 泉 要佑

ご署名 TEL 0771-25-8981 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	環境PJサービス 富田	環境PJサービス 安田
'20/02/13	'20/02/06	'20/02/06