

点検・修理報告書

管理 No. QM02-08
発行日：2020 年 1 月 24 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 12 月 23 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	かいほら歯科 様	TEL：	
所在地	京都府京都市左京区一乗寺染殿町5-1	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 6 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 14090191	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 真空異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプの吸引力低下が原因でした。		
処置、作業内容		
・真空ポンプを新品交換しました。		
特記事項		
・給水タンクがかなりぬめっております。バイオフィームと考えられます。洗浄しておきました。		
ぬめりがフィルターに付着すると給水の流れが悪くなりますので、定期的なふき取りをお願いします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒606-8174 京都市左京区一乗寺染殿町5-1

ネスト一乗寺1F東

かいほら歯科クリニック

TEL・FAX 075-703-8148

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
20/01/24	20/01/24	20/01/24