

点検・修理報告書

管理 No. 20580
発行日: 2021年1月29日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021/1/27 作業時間: 8 Hr
顧客名	中尾歯科クリニック 様
所在地	京都府長岡京市友岡4-21-13 TEL: 〇〇-〇〇-〇〇〇〇 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 11 月 28 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 □
出張・引取	修理 ■ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □

装置情報	製造番号: 100465	運転回数: 679回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因 ・真空弁からリークがありました。これにより、滅菌工程中に圧力が低下し、滅菌異常エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容 ・真空弁を交換いたしました。		
特記事項 ・安全弁の作動圧に少しずれがありましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	缶内用安全弁		1		
3	蒸気発生器用安全弁		1		
4					
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技術料	
		出張料	
		合計	

医療法人社団 幸恵会 中尾歯科クリニック
〒617-0843 年 月 日
京都府長岡京市友岡4丁目21-13 ルビナス・ヴィータ2階
TEL・FAX 075-754-7775 印
ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21.01.29	21.01.29	21.01.29