

点検・修理報告書

管理 No.

210583

発行日：2021 年 10 月 7 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 10 月 7 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	かいほら歯科クリニック 様		TEL： 075-703-8148
所在地	京都府京都市左京区一乗寺染殿町5-1 ネストー一乗寺1F東		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090191	運転回数： 8590
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・給水タンク内の汚れで給水が正常に行われていない為蒸気発生器内及び缶内の温度が上がり真空引きができなくなりエラーが発生していました。		
処置、作業内容		
・給水タンク、排水タンク内部での清掃		
・清掃ドアレバーの増し締め		
・各種点検、清掃、運転確認		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	
お客様ご確認署名欄				
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
R3 年 10 月 15 日				
〒606-8174 京都市左京区一乗寺染殿町5-1				
ネストー一乗寺1F東				
かいほら歯科クリニック 印				
TEL・FAX 075-703-8148				

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
21/10/07	21/10/07	21/10/06