

点検・修理報告書

管理 No. 210759

発行日: 2021年12月1日

IC Clave			
作業年月日	2021年11月17日		作業時間: 8 Hr
顧客名	御所東デンタルクリニック 様		TEL: 075-255-6480
所在地	京都府京都市上京区柅屋町377-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 12 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100466	運転回数: 597回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・給水タンクの給水下限警告表示が解除されない。		
原因		
・フロートスイッチと制御基板を接続している中継コネクタの接触不良が確認されました。		
処置、作業内容		
・接続部の接触不良を改善する対策を実施しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年12月8日

ご署名 奥井 天彦 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/12/01	'21/12/01	'21/12/01