

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	R3 年 6 月 27 日	【対応日】	年 月 日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()	☐ ディーラー(担当者:) ☐ その他()	
【所在地&ユーザー名】	よしおか 貴州		

案件No. _____

電話受付: _____

現地対応: 田嶋 しいま

送り状番号: _____

【機種】 IQ Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17 (機番: 100528)

【症状・エラーコード】 ホース アラーム ↑ バックアップ時の ナイト 増し締め ・ 30分以内の両面テープはりなおし

【対応方法】 ☐ 預かり修理 (代替機No.) ☒ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換 () ☐ その他 ()
--

【運転情報】 運転回数: () 回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: () ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☒ 水&温水 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☒ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☒ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☒ 無 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	<ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・) ☐ 精製水購入 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☐ 網バスケット
--	---

【設置場所】 ☒ 作業台上 ☐ シンク下 ☐ その他() 【現地対応者コメント・所感】 設置はスレスレ (シンクからスレスレ)
