



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170番1号

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	宮本歯科クリニック 様	製造番号	100108	ご確認	宮本
	住所	和歌山県和歌山市十一番丁37	納入検査実施日	H28年5月7日		
			納入検査実施者(株)IHIシバウラ 若井	IHIシバウラ 若井		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	☐	ハンドル開閉検出確認	電装系	☐	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	☐	ドアロックユニット作動確認		☐	ディスプレイの色あせ・表示確認
	☐	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		☐	電源スイッチの作動状態
	☐	ハンドルキズ・汚れ		☐	SDカードの挿入・取外性
缶体	☐	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	☐	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	☐	滅菌温度センサの汚れ		☐	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	☐	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		☐	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	☐	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		☐	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	☐	給水タンクの内部汚れ	制御	☐	キズ・汚れ
	☐	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		☐	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☐	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		☐	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	☐	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		☐	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	☐	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	☐	B&Dテスト実施
	☐	タンク内に汚れはないか		☐	リークチェックテスト
	☐	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		☐	0点調整
	☐	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		☐	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	☐	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	☐	運転・お手入れ方法の説明
				☐	装置内運転時異音

特記事項

向かって 庫 95 左 100 上 301
 5/6 納品時に バキュームエラー、C-PCDエラー、真空ポンプの異音が発生し、新品交換。
 (旧機番: 100085)