

点検・修理報告書

管理 No. 20180560
発行日: 2018年 6月 15日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 6 月 15 日		作業時間: Hr
顧客名	尼崎口腔衛生センター 様	TEL:	
所在地	兵庫県尼崎市東難波町4-13-14	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 6 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100048	運転回数: 1637 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	----------------	--------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー3 機器内漏水

原因

装置内部にて水漏れ発生
漏えいセンサー故障, 排水センサー故障

処置、作業内容

水漏れ箇所修復
漏えいセンサー、排水センサー交換

特記事項

漏えいセンサーの部品調達に時間がかかり
修理が遅れました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 海野 紘一 印

修理業者	株式会社IHIAグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030	責任技術者	作業者 小 山
------	---	-------	------------