

点検・修理報告書

管理 No. 20180267
発行日: 2018年 3 月 12 日

機種/型式	ウォッシャーディスイニフター		
作業年月日	2018 年 3 月 12 日		作業時間: 3 Hr
顧客名	みのる 歯科医院	様	TEL:
所在地	兵庫県 南あわじ市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☒ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14080139	運転回数: 2827 回	運転回数リセット: ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
循環水圧低下 エラーが発生する。			
原因			
洗剤ホニフ内チーブが劣化し、槽内に洗剤が 入っていた。			
処置、作業内容			
洗剤ホニフ内チーブ交換。 仁上洗剤ホニフ内チーブ交換			
特記事項			
保守点検と同じ内容を実施しました。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤ホニフ内チーブ		1		
2	仁上洗剤ホニフ内チーブ		1		
3					
4	排水センサーブロッカー		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 島 田 実

修理業者	株式会社IHIアグリテック	責任技術者	作業者
2017年 9月	岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030		小山