

点検・修理報告書

管理 No. 20180920
発行日: 2018年 9 月 18 日

機種/型式	IC7L-7'		
作業年月日	H30 年 9 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	せんざき歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100259	運転回数: 1262 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー-12 ドアセンサ異常			
エラー-14 真空時間オーバー異常			
原因			
・コンデンサーの容量低下のため、真空ポンプの動きが悪くなった			
処置、作業内容			
・コンデンサーを強化したコンデンサーに交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	コンデンサー		/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒678-0224 兵庫県赤穂市元沖町10番地

せんざき歯科医院

TEL: 0791-43-6480 FAX: 0791-43-6485

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者 作業者