

点検・修理報告書

管理 No. 20181106

発行日: 2018年11月13日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 10 月 22 日		作業時間: Hr
顧客名	あかまつ歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	兵庫県神戸市垂水区舞多聞西1-27-19	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 8 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080133	運転回数 1845
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 3 機器内漏水		
原因		
排水センサーブロックの経年劣化による水漏れ		
処置、作業内容		
排水センサーブロックの交換 槽内洗浄		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水センサーブロック		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 赤松 麻利有 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

安田