

《不具合対応報告書》

担当者: 小山 貴之

【発生日】 2018 年 11 月 26 日

【対応日】 年 月 日

【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 五 聖)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名 & 県名】 釜田 歯科 兵庫県

IC Washer【機番: 100269 】

IC Clave【機番: 】

【症状】

ハンドピースホルダーが折れて
折れた先がラックに残って取れない

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯 不明

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

洗剤ラックは
使用していい。
床置き

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】