

点検・修理報告書

管理 No. 20181208

発行日: 2018 年 12 月 17 日

機種/型式	WD-150 ウォッシャー・ディスインフューター		
作業年月日	2018 年 12 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	※ きたがら 歯科 1 様		TEL:
所在地	兵庫県姫路市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090021	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

洗剤供給異常

原因

洗剤供給ホース内チューブの劣化

処置、作業内容

洗剤供給ホース内チューブ交換
仁上剤供給ホース内チューブ交換

特記事項

保守点検 へ お知らせします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤供給ホース		1		
2	内チューブ				
3					
4	仁上剤ホース		1		
5	内チューブ				
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

