

点検・修理報告書

管理 No. 20191077

発行日: 2019年 9月 11日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 8 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	あかまつ歯科クリニック	様	TEL:
所在地	兵庫県神戸市垂水区舞多聞西1-27-19		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 11 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100375	運転回数: 404 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー12 ドアセンサー異常			
エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
コンデンサの容量不足			
缶内側の安全弁に異物が噛み込んだため、安全弁からの蒸気漏れ			
処置、作業内容			
コンデンサ交換			
缶内側安全弁の交換と管路内の確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償		部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒695-0051 神戸市垂水区舞多聞西1丁目27-19
あかまつ歯科クリニック
TEL:078-754-6174 FAX:078-754-6184
ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
19.9.11	三宅