

点検・修理報告書

管理 No. 19289
発行日: 2020年 3月 23日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 3 月 16日	作業時間:	8 Hr
顧客名	塩見歯科 様	TEL:	
所在地	兵庫県姫路市南新在家10-5	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 3 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14080131	運転回数:	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー 3 機器内漏水			
原因			
・排水ホースのホースバンド締結部および排水ブロックから漏洩しておりました。			
処置、作業内容			
・排水ホースは増し締めするとともに、二重バンドにしました。			
・排水ブロックは交換いたしました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・バンド		1		
2	・排水ブロック		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. ☒ 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 24 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
20/3/23	20/03/16	20/03/16