

点検・修理報告書

管理 No. 20717
発行日: 2021年3月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021/3/16 作業時間: 8 Hr
顧客名	あかまつ歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100375	運転回数: 1208回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。 ・安全弁のあたりから蒸気が吹いた。		
原因		
・蒸気弁に動作不良が確認されました。		
蒸気弁が開放し、蒸気を缶内に注入しないために、缶内の温度上昇が悪く、本エラーが発生したと考えられます。		
さらに、蒸気弁が開かないために蒸気発生器の温度・圧力が上昇し、安全弁が作動したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・念のため回水弁も交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 19 日

ご署名

寺本 佑紀



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'21/03/18	'21/03/18	'21/03/18