

点検・修理報告書

管理 No. 210XXX

発行日: 6月21日

IC Clave			
作業年月日	2021年6月17日	作業時間: 8 Hr	
顧客名	田中歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	兵庫県西宮市甲子園口2-3-3 パルメーラ甲子園口1F	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 8 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100137	運転回数: 2355回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・排水タンクのフロートスイッチが検知しない状態でした。配線の中継コネクタの端子が接触不良でした。 そのため、排水タンクが満水になっても検知せず、満水アラームを表示しないために満水状態で運転し、オーバーフロー水が真空ポンプに逆流したと考えられます。真空ポンプに水が逆流したために、真空ポンプが起動しなかったと考えられます。		
処置、作業内容		
・中継コネクタの端子を確実に接続いたしました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	
お客様ご確認署名欄				
R. 3 年 6 月 22 日				
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名 田中 宏和 印				

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	菊池
'21/06/21	'21/06/21	'21/06/21