

点検・修理報告書

管理 No. 210655

発行日: ### 年 10 月 25 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 10 月 25 日		作業時間: Hr
顧客名	きたみち歯科医院	様	TEL: 079-240-8731
所在地	兵庫県姫路市亀井町47 BOROSSビル2F		ご担当 様
販売店	(株)有本歯科商店		ご担当 水田 様
納入年月日	2014 年 3 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090021	運転回数: 5463
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 3 機器内漏水		
原因		
・循環ポンプ出口配管ゴムCを止めるホースバンドの緩み		
処置、作業内容		
・熱水消毒の工程でホースバンドを増し締めをし、漏れが無いことを確認した。		
・各種点検、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

R3 年 11 月 4 日

北道



修理業者 株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '21/10/29	富田 '21/10/26	安田 '21/10/25