

点検・修理報告書

管理 No. 210774

発行日: 2021年12月3日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021/12/2		作業時間: Hr
顧客名	あんどう歯科クリニック		TEL: 06-6485-8552
所在地	大阪府大阪市福島区海老江2-4-17 アジュールコート福島 1F		ご担当 様
販売店	マルヤマ歯科商店		ご担当 様
納入年月日	2021 年 3 月 26 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100518	運転回数: 345 回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー1 漏洩検出

原因

循環ラインの継手から水漏れが発生していました。

処置、作業内容

循環ライン継手、パッキン交換。

各部ホースバンドの締め直し及び確認。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ストレートエルボ樹脂継手		1		
2	・継手パッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 12 月 7 日

ご署名 安藤 健太



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/12/03	'21/12/03	'21/12/03
池	山	藤