

点検・修理報告書

管理 No. 211074

発行日: 2022年1月18日

IC Clave	
作業年月日	2022年1月14日 作業時間: 8 Hr
顧客名	村内歯科医院 様 TEL: 06-6494-2050
所在地	兵庫県尼崎市猪名寺2-10-14 ご担当 様
販売店	(有)下井田歯科商店 ご担当 下井田 様
納入年月日	2020 年 11 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300098	運転回数: 1620回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 1 蒸気注入異常が発生した。		
2. エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
1. 蒸気発生器と缶内の安全弁の作動圧力が低下しているのを確認しました。規定よりも低い圧力で安全弁が作動したため、蒸気発生器や缶内の蒸気が排出され、蒸気発生器の水が不足し空焚き状態となり、エラー 1 1が発生したと考えられます。		
2. 圧力センサーに水が入ってしまったために、検知圧力にずれが生じ、エラー 1 2が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・安全弁の検知圧力を再調整しました。		
・圧力センサーに水が入らないように対策しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合 計	
	尼崎市猪名寺2丁目10番14号 医療法人 村内歯科医院 06-6494-2050 村 内 光 一 (村内)	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	中山
'22/01/18	'22/01/18	'22/01/18