

平成27年12月16日

受付No. 022

株式会社IHシパウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave IC Washer 不具合報告書

TEL 0246-88-7407
FAX

支店名	モリタ岡山営業所	担当者名	堂園 様
ユーザー名	中村歯科	お客様担当者	吉岡 様
納品年月日	2015/10/23	機種名/機番	ICC / 100008
発生年月日	2015/12/16	発生場所	岡山市北区富田町2-6-11

不具合内容

症状

装置後側より水漏れ

原因

排水タンクよりの結露した水が、装置内部に落ちた
客先には、改めて報告するとした。



回答

【記入欄】

--	--	--