



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6523

FAX 086-942-9030

IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称 コープ倉田歯科 様	製造番号 100082	ご確認 トクモリ さん
	住所 岡山市中区倉田677-1 TEL 086-276-3711	納入検査実施日 2016年3月4日	
	納入場所 岡山市中区倉田677-1	納入検査実施者 株式会社IHIシバウラ 深井 富田	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	レ	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	レ	フック検出ユニット作動確認		レ	ディスプレイの色あせ・表示確認
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	電源スイッチの作動状態
	レ	蓋板のキズ・汚れ		レ	USBソケットの反応・汚れ
缶体	レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無			レ
	レ	滅菌温度センサの汚れ	外装・設置	レ	本体の水平確認・基準傾き内
	レ	網カゴ、破損汚れ		レ	アジャスタフットの緩み・設置状態
	レ	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		レ	キズ・汚れ
給水タンク	レ	給水タンクの損傷・漏れ		レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	レ	下部給水弁の漏れ	制御	レ	運転プログラムの確認
	レ	蓋・取っ手の損傷・割れ		レ	入力・出力確認
	レ	フロートスイッチの作動状態・汚れ	性能評価	レ	B&Dテスト実施
排水タンク	レ	タンクの汚れ・漏れ		レ	リークチェックテスト
	レ	フロートスイッチの作動状態・汚れ			
BMS-Test STEAM			その他	レ	付属品の確認
異常なし				レ	運転説明
レ				レ	装置内運転時異音

備考			