

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 2018 年 11 月 16 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018 年 11 月 16 日	作業時間:	Hr
顧客名	野坂歯科医院 様	TEL:	
所在地	鳥取県米子市福市1725-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号: 14080161	運転回数: 1723
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー10 蒸気発生器高温異常

原因
 ・給水タンク・水ポンプにゼリー状のごみがつまり蒸気発生器が高温になったのが原因です。
 ・給水タンクを週に1度は清掃いただきたく、よろしく願い申し上げます。

処置、作業内容

- ・給水タンクおよび、給水経路の清掃と一部配管部品の交換
- ・定期点検
- ・出荷検査

特記事項 定期点検報告書別紙参照

デモ機にてエラー発生のご迷惑をお掛けしました。定期点検費用のみで
 修理費用は弊社にて負担させていただきます

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	定期点検 (バッキンのぞく)		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

