


点検・修理報告書

管理 No. 20190218
発行日：2019 年 2 月 18 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 2 月 18 日		作業時間： Hr
顧客名	かどや歯科医院 様	TEL：	
所在地	岡山県岡山市東区政津743-1	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 7 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 14090201	運転回数： 1771
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー26（缶内低温異常）発生しました。		
原因 ・水ポンプの故障によるものと考えられます。		
処置、作業内容 ・水ポンプ交換作業致しました。		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	水ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

かどや歯科医院
院長 角谷 英一
TEL 086-948-4414



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/02/18 富田	環境PJサービス '19/02/18 安田