

点検・修理報告書

管理 No. 20190313

発行日：2019 年 3 月 13 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 13 日		作業時間：Hr
顧客名	須藤歯科診療所 様		TEL：
所在地	岡山県倉敷市児島唐琴3-5-11		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 岡山営業所		ご担当 様
納入年月日	2017 年 10 月 18 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラーNo.12（ドアセンサー異常）、14（真空時間オーバー異常）発生しました。		
原因 ・圧力センサー故障、真空ポンプ性能低下によるエラー発生。		
処置、作業内容 ・圧力センサー交換作業、真空ポンプ交換作業を致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

医療法人 須藤歯科診療所
須藤健太郎

ご署名

倉敷市児島唐琴3-5-11 第1号	
責任技術者	作業者
富田	小柳
19/03/13	19/03/13

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030