

点検・修理報告書

管理 No. 20190278

発行日: 2019 年 4 月 1 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 25 日		作業時間: Hr
顧客名	伊藤歯科医院	様	TEL:
所在地	鳥取県米子市西三柳 3 2 7 6 - 1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 1 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100285	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 エラー12 ドアセンサー異常			
原因 コンデンサの容量不足			
処置、作業内容 コンデンサ交換 缶内温度センサー交換（日本製）、SG温度センサー交換（日本製）			
特記事項			


	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
伊藤歯科医院 〒683-0853 鳥取県米子市西三柳3276-1 TEL 0859-21-8050 ご署名					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



小柳