

点検・修理報告書

管理 No. 20191018

発行日: 2019年 6月 4日

機種/型式	クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2019年 6月 4日		作業時間: Hr
顧客名	須藤歯科診療所	様	TEL:
所在地	岡山県倉敷市児島唐琴3-5-11		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017年 10月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100300	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ブザー音の変調 (笛の様な音)

原因

電子ブザーの不具合

処置、作業内容

メインボード A板交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 6月 4日

ご署名 山本香子

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



小柳