

点検・修理報告書

管理 No. 20190401

発行日: 年 月 日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 4 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	コープ倉田歯科 様	TEL:	
所在地	岡山県岡山市中区倉田677-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 岡山営業所		ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 10 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100255	運転回数: 2556
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー18 (滅菌異常)		
原因		
・平行弁・蒸気発生器からのリークによりエラー発生致しました。		
処置、作業内容		
・平行弁部品交換作業。		
・蒸気発生器パッキン部品交換作業。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	平行弁		1		
2	蒸気発生器パッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 コープ倉田歯科 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳
'19/04/08	'19/04/02