


点検・修理報告書

管理 No. QM-072
発行日： 2019 年 12 月 25 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 12 月 6 日	作業時間：	8 Hr
顧客名	水島第一病院 様	TEL：	
所在地	岡山県倉敷市神田2-3-33	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060105	運転回数： 2108
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー3 機器内漏水異常で運転停止しておりました。		
原因		
・ゴム配管に亀裂がありました。ここから水が漏えいしておりました。		
処置、作業内容		
・漏えいしていたゴム配管を新品交換いたしました。 特記事項 バンドをはずして撮影		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ゴム配管（配管C）		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 12 月 25 日

ご署名 野崎 由紀子 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		