

点検・修理報告書

管理 No. 19297
発行日: 2020年3月17日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020年3月13日	作業時間: 8 Hr
顧客名	コープ倉田歯科 様	TEL:
所在地	岡山市中区倉田680-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100255	運転回数: 1059回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 2 3 蒸気発生器温度センサ異常が発生した。		
・エラー 2 7 蒸気発生器低温異常が発生した。		
原因		
・蒸気発生器の温度センサが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・蒸気発生器の温度センサを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

コープ倉田歯科
岡山市中区倉田680-1

086-237-8888

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '20/03/17	富田 '20/03/17	三宅 '20/03/17