

点検・修理報告書

管理 No. QM-W200902

発行日: 2020年 9月 14日

IC Clave	
作業年月日	2020 年 9 月 14 日 作業時間: 2 Hr
顧客名	コープ倉田歯科 様
所在地	岡山県岡山市中区倉田680-1
販売店	TEL: 様
納入年月日	2017 年 5 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号:	運転回数:	回
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
機器内底部に水が溜まり漏洩センサーが感知、エラーNo.1を（漏洩検出）が発生しました。			
原因			
洗浄槽内の水を循環させる循環ポンプのメカニカルシールから漏れが確認されました。			
6月の定期点検ではポンプの異常、水漏れは確認されていませんでした。			
処置、作業内容			
・施設内で循環ポンプ新品交換 ・施設内で循環系配管継手の交換（強度UP品） ・循環ポンプの作動確認、水漏れ確認			
特記事項・・・添付報告書			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2	配管継手エルボ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 9月 16日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	太田
'19/10/14	'19/10/14	'20/09/14
池	田	田