

点検・修理報告書

管理 No. 20215685

発行日: 2020/10/13

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 9 月 29 日		作業時間: Hr
顧客名	水島第一病院 様	TEL:	
所在地	岡山県倉敷市神田2-3-33	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 12 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070133	運転回数: 2582
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 真空異常(乾燥時)		
原因		
・真空ポンプの劣化による真空低下(ダイヤフラムの劣化)		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
倉敷市神田2丁目3番33号

ご署名 医療法人水清会水島第一病院 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/10/13 菊池	環サG '20/10/13 富田	環サG '20/10/13 安田