

点検・修理報告書

管理 No. 210935
発行日: 2021年6月8日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月7日		作業時間: 8 Hr
顧客名	コープ倉田歯科 様		TEL: 086-237-8888
所在地	岡山県岡山市中区倉田680-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100255	運転回数: 2939回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常が発生した。		
2. エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因		
1. 蒸気ヒーターが断線しておりました。そのために、温度が上昇せず、エラー15が発生したと考えられます。		
2. 蒸気弁の動作不良が確認できました。加熱工程において、蒸気弁が開かないために蒸気が注入できず、缶内の温度を滅菌温度まで上昇できなかったために、エラー18が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・ 蒸気ヒーターを交換いたしました。		
・ 蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・ 回水弁にも作動不良がありましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	蒸気弁		1		
3	回水弁		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 9 日

コープ倉田歯科

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21/06/08	21/06/08	21/06/08