

点検・修理報告書

管理 No. 20735
発行日: 2021年6月8日

クラスBオートクレープ IC Clave	
作業年月日	2021年6月5日 作業時間: 8 Hr
顧客名	本荘歯科クリニック 様 TEL: 0857-27-6488
所在地	鳥取県鳥取市古海673-3 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 9 月 18 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300075	運転回数: 227回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・チャンパー背面の真ん中あたりから水漏れしている。		
・排水タンクからも水漏れの形跡がある。		
原因		
・排水タンクの満水を検知するフロートスイッチの配線の接続部に接触不良があり、検知しない場合がある状態でした。		
そのため、排水タンクから水があふれてこぼれておりました。		
・排水タンクに接続している配管継手の接続部から水漏れが確認されました。		
処置、作業内容		
・フロートスイッチの配線接続部を確実に接続いたしました。		
・配管継手の接続部を確実にシールいたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒680-0921 鳥取県鳥取市古海673-3 2021年6月8日 16

本荘歯科クリニック

本 荘 真 也

ご署名 0857-27-6488

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21/06/08	21/06/08	21/06/08