

点検・修理報告書

管理 No. 210822
発行日: 2021年12月16日

IC Clave			
作業年月日	2021年12月13日		作業時間: 8 Hr
顧客名	ひさとみ歯科 様		TEL: 0869-26-6858
所在地	岡山県瀬戸内市長船町土師313-1		ご担当 様
販売店	マルミ歯科商店 岡山支店		ご担当 三船 様
納入年月日	2021 年 4 月 7 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300162	運転回数: 534回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・フロートスイッチが反応しないことがある。		
原因		
・フロートスイッチと制御基板を接続している中継コネクタに導通不良がありました。		
処置、作業内容		
・導通不良がおきないように対策致しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・運転中にエラー 2 6 (停電異常) が発生することがあることがわかりました。(1 回/1 0 回運転程度の頻度)		
スイッチング電源または制御基板に軽微な損傷がありこの 2 部品を交換いたしました。		
・交換後はエラー 2 6 は解消されました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	スイッチング電源		1		
2	制御基板		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

R3 年 12 月 20 日

ひさとみ歯科 印



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅