


点検・修理報告書

管理 No. 210808

発行日: 2021年12月22日

IC Clave	
作業年月日	2021年12月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	さながわ歯科 様 TEL: 086-200-3737
所在地	岡山県岡山市中区倉田691-25 ご担当 様
販売店	リンケーJ藤波 ご担当 三宅 様
納入年月日	2019 年 5 月 6 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100401	運転回数: 1769回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
2. エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・蒸気発生器と蒸気ヒーターにミネラル成分（カルシウム、シリカ、マグネシウムなど）と考えられる析出物が付着しており		
ました。		
1. 析出物付着により、蒸気ヒーターの温度が上昇し、空焚き状態になったと考えられます。		
空焚きにより、エラー 1 1 が発生したと考えられます。		
2. 圧力センサの数値にずれが確認されました。これにより、エラー 1 2 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
1. 蒸気発生器と蒸気ヒーターを交換しました。		
2. 圧力センサーを交換しました。		
・排水タンクにも析出物がたまっておりましたので、清掃しました。		
・給水タンクはぬめっておりましたので、ふきとりしました。		
 		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・ドアバックインが劣化しておりましたので、交換しました。		
・排水コネクタから漏れがありましたので、交換しました。		
・うなり音がありましたので、真空弁、回水弁、蒸気弁を交換しました。		
・使用している精製水にミネラル成分が多く残っていると考えられます。		
ご使用になっている浄水器のフィルター交換などお手入れをお願いいたします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2	蒸気発生器		1		
3	蒸気ヒーター		1		
4	ドアバックイン		1		
5	排水コネクタ		1		
6	真空弁		1		
7	回水弁		1		
8	蒸気弁		1		
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 17 日

ご署名 佐々川 徹



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
21/12/22	21/12/22	21/12/22