

点検・修理報告書

管理 No. 20180625

発行日: 年 月 日

機種/型式	ICクレブ		
作業年月日	2018年 6月 22日		作業時間: Hr
顧客名	岡本歯科クリニック	様	TEL:
所在地	鳥取県鳥取市桂木800		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016年 4月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100102	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー14 真空時間オーバー異常 ・エラー11 蒸気発生器高温異常 ・エラー23 蒸気発生器温度センサー故障			
原因			
・エラー11、23に関しては水の影響が発生しております。 ・エラー14に関しては水の蓄積物の影響でポンプに負荷がかかり、故障したと思われます。			
処置、作業内容			
・真空ポンプ交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償	2. 無償
部品代 合計	
技術料	
出張料	
合計	

■ ■ ■ ■ BMS-Test STEAM

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

岡本歯科クリニック
〒689-1104 鳥取県鳥取市桂木800
TEL 0857-53-1180 FAX 0857-53-1189

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

川本