

点検・修理報告書

管理 No. 20180998

発行日: 2018 年 10 月 5 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018 年 10 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	上田ひろた歯科医院 様	TEL:	
所在地	広島市佐伯区五日市町大字石内6782-1	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 3 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100074	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常

エラー16 蒸気注入異常

原因

蒸気ヒーターの断線

処置、作業内容

蒸気発生器交換

シャトルバルブ交換、温度センサー交換、継手の接続部変更

基板、タッチパネル交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1/30 年 10 月 5 日

ご署名 上田 浩大 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	小柳