

点検・修理報告書

管理 No. 20190214

発行日: 2019年 2月 18日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 2 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	岡本歯科医院 様	TEL:	
所在地	広島県福山市松永町352-13	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060090	運転回数: 3642回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー 2 6			
原因			
・水ポンプのフィルターのつまり			
・缶内の測温抵抗体の変形による測定異常			
処置、作業内容			
・測温抵抗体の変形を修正			
・給水タンク、排水タンクの清掃			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒729-0104 広島県福山市松永町352-13
医療法人社 信 会 日
岡本歯科医院
ご署名 院長 岡本 信 印
電話 084-939-4781

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
田 19.2.18	安 田