

D 作業報告書

お得意様	みよし歯科医院		様	ご承認印	印
住所	広島県広島市東区川東1134			市役所	
TEL	08477-2-3114	室名			
機種名	FTZBホトル-7"	メーカー	モリタ		
型式	BC-17	(号機)	製造	14090199	
完了	継続	有料	無料	運搬回数	2497 回

作業日 20 18 年 10 月 18 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 搬出移送
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

取扱業者 (請求先)

IH2アクトリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理No 807794

②作業日 20 18 10 18

③Uコード 0847723114

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造No 14090199

⑦保守・サービス形態 2-2-50

⑧故障コード 60 - 501 - 1

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行応援

⑫原因・処理 1-2-1-2

ご依頼内容・現象

水漏れが発生する。

(ご依頼者 様)

原因

ドアパッキンからの水漏れと思われる。

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

- ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

・装置内の水漏れはございませんで済。

・ドアパッキン交換・フレンジ清掃。

・給水タリキヤップ交換

・試運転。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460	ドアパッキン	1		4,600
T00102600	給水タリキヤップ	1		6,200

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H×	1 名×8,000 円	12,000
3	派遣料 330km	名×106 円	33,000
4	宿泊費 泊×	名× 円	
5	諸経費		3,000
6	商運代		6,000

サービスセンター

岡山

TEL

実施者

所村

責任技術者

検印

入力

納品書

西村

3010

久保

小池

料金内訳

⑬A

部品代 10,800

⑭B

技術料等 54,000

⑮

⑯

税別合計金額 64,800

消費税 5,184

ご請求金額 ¥ 69,984

納品書No 6384