

お海様様	セトウミ産科医院			様	ご承認印	
住所	広島県呉市宝町 2-23-1-304					
TEL	0823-43-1700	室名				
機種名	ホトケレ-1"			メ-カ-	E114	
型式	BC-17 (号機)			製番	14090174	
完	継続	有料	無料	通回数	4070	
				印		

· 水漏れ.

排水タンク側の排水コネクタのゴミ詰りが原因でコネクタ部に水漏れ

☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）
☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☒最終検査終了、異常なし

排水口不明(排水口が倒)交換致した

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No)	
2	技術料	1 H× 1 名× 8,000円	8,000
3	派遣料	300人日 × 100 円	30,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	高専代	5,880 駐車代 700	6,580

サービスセンター

岡山

TEL

実施者

西村

責任技術者	検印	入力	納品書
			

①管理 No 807798

②作業日 20 18/10/30

③Uコード 082343/700

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No 14090179

⑦保守・サービス形態
作業区分 9-2-50

⑧故障コード 60 - 199 - 1

⑨実施 SC 41

⑩技術者 88A

⑪同行・応援 □, □, □

⑫原因・処理 1-9-1-2

[illegible]

技術料等	47580
------	-------

15			
----	--	--	--

税別合計金額	47,580
--------	--------

消費税	3806
-----	------

二請求金額 円	51386
---------	-------

納品書№	6487
------	------