

点検・修理報告書

管理 No. 20190228

発行日: 2019 年 1 月 23 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018 年 12 月 20 日 ~		作業時間: Hr
顧客名	ファミリア歯科 様	TEL:	
所在地	広島県安芸郡府中町青崎東1-6ロイヤルビュー安芸1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100041	運転回数: 2836
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 缶体真空異常		
原因		
・真空ポンプダイヤフラム劣化による真空引き異常 ・水ポンプのゴミ詰まり ・排除弁ゴミ詰まり		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換 ・ドアパッキン交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日 735-0015 広島県安芸郡府中町青崎東1-6-11

ファミリア歯科
菊地 伸仁

ご署名

TEL082(287)1128 FAX082(236)1102

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田 19.2.13	安芸 19.1.31