

点検・修理報告書

管理 No.

20181119

発行日: 2018年 12月 5日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 12 月 5 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	大倉歯科医院	様	TEL:
所在地	広島県三次市南畑敷町140-5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 5 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 13100044	運転回数: 2055 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
電源が落ちる。(シャットダウン) 過去2回発生			
原因			
排水センサーブロックからの水漏れ			
処置、作業内容			
排水センサーブロックの交換			
特記事項			
圧力センサーを対策品に交換			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償	2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

大倉歯科医院 印
ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

小山

《不具合対応報告書》

担当者: 小山 貴之

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2018 年 12 月 5 日
【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 学園)
☐ユーザー
☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 大倉歯科医院

WB-150

IC Washer【機番: 13100044】

IC Clave【機番: 】

【症状】

使用中に電源が落ちる。
復旧させて使う問題なく使用できる
過去2回発生

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☒部品交換(排水センサーブロック)
☐その他()

【給水方法】 ☒水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック 吸引管のみ

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

排水センサーブロックからの水漏れ
水が後面に溜まり、セラー状になっていた。
漏洩センサー反応しなかった。
水抜き、清掃、排水センサーブロック交換

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】